CIRCULAR N.º 2 - 2018
TRANSPONDERS OBSOLETOS
(Atualização 4.5 do Firmware)

Exmos. Senhores,

A MyLaps lançou recentemente a atualização 4.5 do Firmware dos decoders que tornam obsoletos todos os transponders AMBrc RC2, assim como os transponders da marca MRT, tanto os de luz vermelha como os de luz azul (ver fotos abaixo).

Como não temos forma de assegurar que os decoders não sejam atualizados pelos Clubes, vimos alertar a todos os pilotos que tenham estes tipos de equipamentos, que procedam à troca/aquisição dos novos transponders pessoais RC4 afim de poderem participar nas provas oficiais sem problemas.

À semelhança do que foi realizado há uns anos atrás, a FEPRA tentou negociar com a MyLaps um preço mais apelativo para aquisição ou troca em beneficio de uma maior quantidade, mas infelizmente não obtivemos qualquer sucesso.

Alertamos também os pilotos que estão inscritos no Europeu A 1/8 TT, que o Clube CRF de Freixedas já procedeu à atualização do seu decoder.

Exemplo de alguns modelos que deixarão de funcionar com a nova atualização



Os transponders RC4 de 3 fios e os híbridos de 2 fios continuam funcionais



O preço base pode ser consultado no momento em https://speedhiveshop.mylaps.com/rc/rc4-upgrades.html

Cordiais saudações,

Leiria, 8 de março de 2018

A Direção